



| ESTADO FÍSICO | AULAS | | | | CUBÍCULOS | | | |
|------------------|---------------|---------|------|-------|---------------|---------|------|-------|
| | ESTADO FÍSICO | | | | ESTADO FÍSICO | | | |
| | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL |
| ILUMINACIÓN | 110 | 34 | 0 | 144 | 380 | 15 | 0 | 395 |
| VENTILACIÓN | 70 | 74 | 0 | 144 | 0 | 395 | 0 | 395 |
| PINTURA DE MUROS | 115 | 24 | 5 | 144 | 380 | 15 | 0 | 395 |
| HERRERÍA | 118 | 16 | 10 | 144 | 395 | 0 | 0 | 395 |
| TECHOS | 134 | 6 | 4 | 144 | 395 | 0 | 0 | 395 |
| PISOS | 135 | 9 | 0 | 144 | 395 | 0 | 0 | 395 |

| GLOSARIO | MALO | REGULAR | BUENO |
|------------------|---|--|--|
| ILUMINACIÓN | Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan | Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o interruptores funcionan | Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan |
| VENTILACIÓN | El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto | Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente | Existe sistema de aire acondicionado en operación |
| PINTURA DE MUROS | Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada | Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada | Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable |
| HERRERÍA | Más del 60% de los cancelos y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas | Entre el 60% y 80% de los cancelos y puertas metálicas estan pintadas | Más del 80% de los cancelos estan pintados y sin oxidación |
| TECHOS | Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización | Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente | Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados |
| PISOS | Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados | Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados | Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso |



ELABORÓ

Nombre: Rogelio Vargas Hernández
Responsable: Encargado Del Departamento De Recursos Materiales
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 5557296000 ext. 46212
Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 Ext. 62436
Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Isaac Juan Luna Romero
Responsable: Director
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46269
Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD



| ESTADO FÍSICO | LABORATORIOS | | | | TALLERES | | | |
|---------------------------|---------------|---------|------|-------|---------------|---------|------|-------|
| | ESTADO FÍSICO | | | | ESTADO FÍSICO | | | |
| | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL |
| ILUMINACIÓN | 100 | 90 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENTILACIÓN | 110 | 80 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINTURA DE MUROS | 160 | 30 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERÍA | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECHOS | 180 | 10 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISOS | 180 | 10 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100 | 90 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 110 | 80 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALIDA DE EMERGENCIA | 100 | 90 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GLOSARIO | MALO | REGULAR | BUENO |
|------------------|---|--|--|
| ILUMINACIÓN | Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan | Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o sus interruptores funcionan | Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan |
| VENTILACIÓN | El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto | Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente | Existe sistema de aire acondicionado en operación |
| PINTURA DE MUROS | Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada | Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada | Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable |
| HERRERÍA | Más del 60% de los cancelos y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas | Entre el 60% y 80% de los cancelos y puertas metálicas estan pintadas | Más del 80% de los cancelos estan pintados y sin oxidación |
| TECHOS | Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización | Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente | Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados |
| PISOS | Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados | Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados | Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso |



ELABORÓ

Nombre: Rogelio Vargas Hernández
Responsable: Encargado Del Departamento De Recursos Materiales
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 5557296000 ext. 46212
Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 Ext. 62436
Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Isaac Juan Luna Romero
Responsable: Director
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46269
Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD



| GLOSARIO | MALO | REGULAR | BUENO |
|---------------------------|---|--|--|
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Más del 60% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros no funcionan | Entre el 60% y 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros funcionan | Más del 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros operan correctamente |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS | Más del 60% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques estan dañados y/o no funcionan | Entre el 60% y 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas y tanques funcionan | Más del 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques funcionan |
| SALIDA DE EMERGENCIA | No tiene o no funciona | Es insuficiente para la capacidad de la sala | Es adecuada y cuenta con señalización |



ELABORÓ

Nombre: Rogelio Vargas Hernández
Responsable: Encargado Del Departamento De Recursos Materiales
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 5557296000 ext. 46212
Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 Ext. 62436
Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Isaac Juan Luna Romero
Responsable: Director
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46269
Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD